



Europastraat

1a



SITUATIE:



DATUM:

28-11-2016


LAATSTE WIJZIGING:

nvt


BLAD:

VK-1a.1



BEGANE GROND



1E VERDIEPING



2E VERDIEPING



Enkelpolige schakelaar

Wissel schakelaar

Serie schakelaar

Enkelpolige schakelaar in combinatie met enkelvoudige contactdoos met beschermingscontact

Enkelvoudige contactdoos met beschermingscontact

Tweevoudige contactdoos met beschermingscontact
Uitgevoerd in ovale (H150) inbouwdoos

Aansluitpunt, bedraad tbv co2 melder of thermostaat (woonkamer)

Aansluitpunt, niet bedraad

CAI Contactdoos Centrale Antenne Inrichting, bedraad

TEL Contactdoos telefoon, bedraad

Centraaldoos zonder lichtpunt

Centraaldoos met lichtpunt

Buitenlamp

Bel / Schel

Beldrukker

Rookmelder

Videofoon

(wand) lichtpunt

Metselwerk


Kalkzandsteen

Houtskeletbouw wand


Steenachtige lichte scheidingswand

OMSCHRIJVING:

BLAD:



1e verdieping




Begane grond

OMSCHRIJVING:

Schaal:

BLAD:



OMSCHRIJVING:

Schaal:

BLAD:

2e verdieping

1:50

VK-1a.4