


Europastraat

9



SITUATIE:



DATUM:

28-11-2016


LAATSTE WIJZIGING:

nvt

BLAD:

VK-9.1

BEGANE GROND




















1E VERDIEPING

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | |
| 1A | 3A | 5A | 7A | 9A | 11A | 13A | 15A |

2E VERDIEPING


| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1A | 3A | 5A | 7A | 9A | 11A | 13A | 15A |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|

-  Enkelpolige schakelaar
-  Wissel schakelaar
-  Serie schakelaar
-  Enkelpolige schakelaar in combinatie met enkelvoudige contactdoos met beschermingscontact
-  Enkelvoudige contactdoos met beschermingscontact
-  Tweevoudige contactdoos met beschermingscontact
Uitgevoerd in ovale (H150) inbouwdoos
-  Aansluitpunt, bedraad tbv co2 melder of thermostaat (woonkamer)
-  Aansluitpunt, niet bedraad
-  CAI Contactdoos Centrale Antenne Inrichting, bedraad
-  TEL Contactdoos telefoon, bedraad
-  Centraaldoos zonder lichtpunt
-  Centraaldoos met lichtpunt
-  Buitenlamp
-  Bel / Schel
-  Beldrukker
-  Rookmelder
-  Videofoon
- (wand) lichtpunt

-  Metselwerk
-  Kalkzandsteen
-  Houtskeletbouw wand
-  Steenachtige lichte scheidingswand

OMSCHRIJVING:

BLAD:



OMSCHRIJVING:

Schaal:

BLAD: