


Europastraat

11a



SITUATIE:



DATUM:

28-11-2016


LAATSTE WIJZIGING:

nvt


BLAD:

VK-11a.1



## BEGANE GROND



## 1E VERDIEPING



## 2E VERDIEPING



Enkelpolige schakelaar

Wissel schakelaar

Serie schakelaar

Enkelpolige schakelaar in combinatie met  
enkelvoudige contactdoos met beschermingscontact

Enkelvoudige contactdoos met beschermingscontact

Tweevoudige contactdoos met beschermingscontact  
Uitgevoerd in ovale (H150) inbouwdoos

Aansluitpunt, bedraad tbv co2 melder of  
thermostaat (woonkamer)

Aansluitpunt, niet bedraad

CAI Contactdoos Centrale Antenne Inrichting, bedraad

TEL Contactdoos telefoon, bedraad

Centraaldoos zonder lichtpunt

Centraaldoos met lichtpunt

Buitenlamp

Bel / Schel

Beldrukker

Rookmelder

Videofoon

(wand) lichtpunt

Metselwerk


Kalkzandsteen

Houtskeletbouw wand


Steenachtige lichte scheidingswand

OMSCHRIJVING:

BLAD:



1e verdieping



Beganeground

OMSCHRIJVING:


Beganeground / 1e verdieping

Schaal:

1:50

BLAD:

VK-11a.3



OMSCHRIJVING:

Schaal:

BLAD:

2e verdieping

1:50

VK-11a.4