





























Situatie:



Symbol	Omschrijving	Symbol	Omschrijving
	Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact		Gevelsteen keimwerk:
	Aansluitpunt data 1-voudig		Gevelsteen 20mm teruglg.:
	Aansluitpunt data 2-voudig		Gasbeton:
	Aansluitpunt niet bedraad (loze leiding)		Kalkzandsteen:
	Wand lichtpunt		Kalkzandsteen velling schoon:
	Wand lichtpunt waterdicht		Isolatie:
	Bel		
	Centraal aardpunt		
	Centraaldoos t.b.v. lichtpunt		
	Drukknop		
	Zakleiding		
	Stijpleiding		
	Rookmelder		
	Schakelaar, 1-polig		
	Thermostaatleiding, bedraad		
	Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact		
	Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact		
	Ventilatiepunt		

Begane Grond (beneden woningen)



1e Verdieping (boven woningen)

