



























Situatie:




Symbol	Omschrijving
	Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact
	Aansluitpunt data 1-voudig
	Aansluitpunt data 2-voudig
	Aansluitpunt niet bedraad (loze leiding)
	Wand lichtpunt
	Wand lichtpunt waterdicht
	Bel
	Centraal aardpunt
	Centraaldoos t.b.v. lichtpunt
	Drukknop
	Zakleiding
	Stijpleiding
	Rookmelder
	Schakelaar, 1-polig
	Thermostaatleiding, bedraad
	Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact
	Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact
	Ventilatiepunt

	Gevelsteen keimwerk:
	Gevelsteen 20mm teruglg.:
	Gasbeton:
	Kalkzandsteen:
	Kalkzandsteen velling schoon:
	Isolatie:

### Begane Grond



### 1e Verdieping



### 2e Verdieping

