




A

Huurdersoordeel



Nieuwe huurders

2020 2021 2020 2021




A



Vertrokken huurders


2020 2021 2020 2021



A

Huurders met reparatieverzoek

2020 2021 2020 2021



A



B

Duurzaamheid




CO2-uitstoot

CO2-uitstoot gasverbruik

2019 2019




A



Energetische prestatie

Primair fossiel energieverbruik (EP2)

2021 2021




B



Isolatie prestatie

Afstand tot doelstelling standaard

2021 2021




B



A

Bedrijfslasten

2019 2020 2019 2020



€/vhe



B

Onderhoud & verbetering




Technische woningkwaliteit

Energie-prestatie

Index

106



Ervaren woningkwaliteit

Oordeel huurder

Index


105



Instandhoudingskosten

Index

85



€/vhe




Beschikbaarheid & betaalbaarheid



Beschikbaarheid

Voorraad

Voorraad (DAEB)



Voorraad tot hoge aftoppingsgrens (DAEB)


Vrijkomend aanbod tot aftoppingsgrens



Betaalbaarheid

Huurprijs (DAEB)

2019 2020 2019 2020



€/maand

Verandering huurprijs t.o.v. 2019




Huur t.o.v. maximale huur (DAEB)




Huisvesten doelgroepen

Toewijzen huishoudens onder passend-toewijzengrens



Match voorraad en doelgroep



benchmark

2021

Bergopwaarts

Zie voor meer informatie het Aedes-datacentrum www.aedesdatacentrum.nl